

Luxembourg, 8 mai 2024

## Incident technique sur le vol LG4541

*Le vol LG4541 en direction de Manchester a dû rentrer à l'aéroport de Luxembourg à la suite d'un incident technique.*

Le mercredi 8 mai, le vol Luxair LG4541 au départ de Luxembourg et à destination de Manchester a rencontré un incident technique pendant le vol et pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'opérer un demi-tour vers l'aéroport de départ.

Les passagers ont été informés par le commandant et l'équipage et leur sécurité n'a à aucun moment été mise en péril. Par mesure de précaution et conformément à la réglementation, l'avion a été escorté par les services de secours dès son atterrissage au Luxembourg et jusqu'à son emplacement de parking.

Les passagers à bord ont été pris en charge, un nouveau vol a été organisé aujourd'hui sur un avion de substitution. Celui-ci est déjà en route vers Manchester et y atterrira avec un retard total d'environ 2h30.