

Communiqué de presse commun – 22 septembre 2023

En référence à la diversion du vol LG662 du 21.09.2023

Le vol Luxair LG662 de Malaga vers Luxembourg, du jeudi, 21 septembre a dû être dérouté vers l'aéroport de Liège.

Les horaires d'ouverture quotidiens de l'aéroport sont de 6h00 à 23h00. Des travaux sur la piste, déjà programmés et annoncés, ont eu lieu le 21 septembre 2023. En raison de retards, de certains vols, liés aux conditions météorologiques, ce même jour, les travaux ont dû démarrer plus tard afin de permettre à 3 avions Luxair (LG8904, LG3838, LG886) d'atterrir, même après 23 heures, pour éviter qu'ils ne soient déroutés. Cependant, comme le vol LG662, était prévu d'atterrir après minuit, son déroutement était inévitable.

Luxair et lux-Airport précisent conjointement qu'il ne s'agissait pas d'un refus d'atterrissage dû à un retard de quelques minutes, mais d'un retard de plus d'une heure, qui a, malheureusement, conduit au déroutement vers l'aéroport de Liège, avec l'accord des deux compagnies.